

PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON)

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO
(PMRR)

2026



PREFEITURA DE URUPÊS



APRESENTAÇÃO

Plano Preventivo de Defesa Civil

(Plano Municipal de Defesa Civil – PPDC)

Composto pela caracterização e localização geográfica do Município de Urupês/SP, incluindo:

Dados Geográficos

- Localização
- Área
- Altitude
- Código do Município
- Mesorregião
- Microrregião
- Limites
- Distância da capital
- Hidrografia
- Acesso
- População
- Densidade demográfica
- Descrição geográfica da área urbana
- Relevo e Bioma
- Data de criação do Município

Histórico

- Breve histórico do Município

Estrutura de Resposta e Segurança

- Organograma de acionamento em casos de agravos ou emergências
- Contatos de acionamento geral
- Dados da Polícia Militar
- Dados da Polícia Civil
- Áreas de cobertura
- Dados da Defesa Civil
- Dados do Corpo de Bombeiro

Recursos Hídricos

- Mapa de localização de poços, reservatórios de água e hidrantes e QR CODE do GPS

Brigadistas Rurais

- Mapa de localização das propriedades dos brigadistas, QR CODE do GPS e Recursos

Saúde e Atendimento de Emergência

- Suporte avançado de atendimento de emergências ou agravos (Hospital São Lourenço)
- Suporte da Secretaria Municipal de Saúde de Urupês (ESF Centro I e II – “Dr. Xisto Albarelli Rangel”)
- Transportes (Ambulâncias)
- Suporte avançado (SAMU)
- Hospitais conveniados
- Tempo de resposta para urgência ou emergência

Unidades de Saúde

- (UBS) Francisco Gomes da Silva – São João de Itaguaçu
- (USF) Dr. Ruy Diógenes Volpato – Centro
- (USF) Maria Jordan Marchioni – Boa Vista
- (USF) Dr. Hanz Ronald Froelich – Mundo Novo
- (USF) Rahal Tebet – Manoel Carreira
- Academia da Saúde
- CEAC
- Centro de Controle de Endemias

Transporte de Emergência

- Endereço, Característico do Serviço, Equipamentos, Equipe e Suporte Básico/Avançado, Hospitais de Referência e Tempo de resposta

Almoxarifado e Garagem

- Endereço
- Maquinário operacional
- Operários da prefeitura local
- Veículos disponíveis

Locais de Abrigo Imediato

Urupês/SP e São João de Itaguaçu/SP

Serviço de Apoio Social

- Secretaria Municipal de Assistência Social
- Quadro de apoio social
- Estoque estratégico

Principais causa de Agravos ou Incidentes

- Detalhamento dos riscos
- Mapa

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS (PMRR)

Este plano está dispensado de apresentação na íntegra, sendo aplicável somente para grandes municípios que possuem subprefeituras. No entanto, encontra-se contemplado no relatório das principais causas de agravos ou incidentes no Município de Urupês/SP, onde são relatadas as causas, as medidas saneadoras a serem adotadas e outras já implementadas pela Prefeitura Municipal.

Atitudes Preventivas

Atitudes preventivas que vêm sendo adotadas, com a descrição das causas e das medidas adotadas ou em andamento.

Conclusão

Com observação da Defesa Civil de Urupês/SP.

Elaboração



Composição do Plano

Plano composto de 50 folhas numeradas (frente) + Capa, formato A4.

Distribuição de Cópias

- Original (Arquivo Digital): Arquivos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

Total de Cópias

- Total de cópias: 06

MUNICÍPIO DE URUPÊS (SP)

Dados Geográficos

Localização:

- Latitude: 21° 12' 06" Sul
- Longitude: 49° 17' 24" Oeste

Área:

- 323,916 km² (IBGE – 2024)

Altitude:

- 436/450

Código do Município:

- 3556008 (IBGE)

Mesorregião:

- São José do Rio Preto/SP

Microrregião:

- Novo Horizonte/SP

Limites:

- Ibirá/SP, Marapoama/SP, Irapuã/SP, Potirendaba/SP, Elisiário/SP e Novo Horizonte/SP

Distância da Capital:

- 421 quilômetros de São Paulo

Hidrografia

Pertence à Bacia Hidrográfica do Tietê-Batalha (vide mapa anexo).

Acesso Rodoviário

Partindo de São Paulo (capital):

- Saída pelas Rodovias Bandeirantes e Anhanguera
- Segue pela SP-310 (Rodovia Washington Luís)
- SP-379 (Rodovia Roberto Mário Perosa)
- Acesso pela Rodovia Comendador Chafik Saab

Tempo médio de viagem: de 3 a 5 horas

População

- 13.744 habitantes (IBGE – Censo 2022)
- 14.073 habitantes (IBGE – dados atualizados 2025)

Densidade Demográfica

- 42,43 habitantes/km² (IBGE – Censo 2022)

Descrição Geográfica da Área Urbana

Situada em região de vale, entre os córregos Água Sumida, Guaripú e Mundo Novo. O município é cortado pelo Córrego Santa Rosa, na área central.

Relevo e Bioma

O relevo apresenta pequeno declive, variando aproximadamente entre 54 e 56 metros. Predomina o bioma de Mata Atlântica, sobre o Aquífero Guarani.

Criação do Município
24 de setembro de 1928.

URUPÊS – SÃO PAULO

História

Resumo Histórico

Quando Manoel Corrêa e Antônio Feliciano Júnior chegaram, em 1890, à região localizada à margem esquerda do Rio Cubatão, em Barra Mansa, já encontraram diversos moradores dispersos, entre eles: Joaquim Lourenço de Matos, João da Mata, Pedro Camilo, Inocêncio de Assis Corrêa, Joaquim Cândido Ribeiro, Orestes da Silva Rosa, Francisco Moreira de Freitas, Joaquim Machado Folemberg, Horta Barbosa, Primo Borgui, Domingos Logulo, Francisco Caetano de Souza, Abrão Calil, João Antônio de Paula e Pedro Romeiro.

Em 1913, Maria Cardoso e seu filho Bernardino Cardoso, antigos proprietários, doaram 40 alqueires de terras para a constituição de um patrimônio, onde foi construída uma capela em louvor a São Lourenço.

O desenvolvimento do núcleo ocorreu principalmente em função da economia cafeeira. Após o loteamento da área, criou-se o Distrito de Paz em outubro de 1921, com a denominação de Mundo Novo, situado na margem esquerda do córrego de mesmo nome.

O topônimo Mundo Novo foi posteriormente estendido a um novo tipo de café, disseminado por todo o Estado devido às suas excelentes qualidades, aprovadas pelo Instituto Agrônomo de Campinas.

Em setembro de 1928, a localidade foi elevada à categoria de Município. Posteriormente, em novembro de 1944, teve seu nome alterado para Urupês, termo de origem tupi que significa um tipo de cogumelo, também conhecido como “orelha-de-pau”.

Formação Administrativa

O distrito foi criado com a denominação de Mundo Novo, por meio da Lei Estadual nº 1.787-B, de 30 de setembro de 1928, sendo desmembrado do município de Itajobi. Foi constituído como distrito sede, tendo sua instalação em 16 de janeiro de 1929.

Na divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município de Mundo Novo figurava como distrito sede.

No quadro fixado pelo Decreto Estadual nº 9.775, de 30 de novembro de 1938, para vigorar no período de 1939 a 1943, o município de Mundo Novo era composto por um único distrito, Mundo Novo, pertencente ao termo de Novo Horizonte, na comarca de Novo Horizonte.

Por meio do Decreto-Lei Estadual nº 14.334, de 30 de novembro de 1944, o município e o distrito de Mundo Novo passaram a denominar-se Urupês.

No quadro fixado para o período de 1945 a 1948, o município de Urupês permaneceu composto por um único distrito, pertencente ao termo e comarca de Novo Horizonte, conforme também estabelecido pela Lei nº 233, de 24 de dezembro de 1948, para vigorar de 1949 a 1953.

Posteriormente, conforme a Lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953, para o período de 1954 a 1958, o município passou a ser composto pelos distritos de Urupês e São João de Itaguaçu.

Na divisão territorial datada de 1º de julho de 1960, o município de Urupês era constituído por dois distritos: Urupês e São João de Itaguaçu.

Essa configuração permaneceu conforme divisão territorial datada de 15 de julho de 1997.

MAPA ESTADO DE SÃO PAULO



FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO



CONTATOS DE ACIONAMENTO GERAL

Polícia Militar (Urupês/SP)

- Emergência: 190
- Telefone: (17) 3552-1998

Corpo de Bombeiros

- Emergência: 193

- Catanduva/SP

- Telefone: (17) 3552-1998

- Novo Horizonte/SP

- Telefone: (17) 3542-3510 / (17) 3542-3514

Defesa Civil (Urupês/SP)

- Coordenador: Aparecido Renato Lourenço
 - Telefone: (17) 99173-2778

Prefeitura Municipal de (Urupês/SP)

- Telefone: (17) 3552-1144
- PABX: (17) 3552-1144
- Prefeito: Roberto Cacciari Filho
 - Telefone: (17) 3552-1144

Polícia Civil

-Urupês/SP

- Delegado: Dr. Sérgio Augusto Ugatti Durão
 - Telefone: (17) 3552-1314

- Novo Horizonte/SP

- Delegado: Eder Galavoti Rodrigues
 - Telefone: (17) 3543-2002 / (17) 3542-3444

Polícia Rodoviária (Catanduva/SP)

- Telefone: (17) 3522-1322

Polícia Ambiental (Novo Horizonte/SP)

- Telefone: (17) 3542-2383

Almoxarifado/Garagem

- Telefone: (17) 3552-1145

Transportes/Ambulância

- Telefone: (17) 3552-1145

Central de Ambulância

- Telefone: (17) 3552-2311 / (17) 99245-6600

Garagem de Obras

- Responsável: Alex Mantovanelli Peres
- Telefone: (17) 3552-1145

Alojamento (Educação/Merenda)

- Telefone: (17) 3552-2311

Apoio (Serviço Social)

- Responsável: Milena Fernanda Pedro
- Telefone: (17) 99245-6244

Energisa (Posto de Atendimento)

- Telefone: 0800 701 0326

CETESB — São José do Rio Preto/SP

- Telefones: (17) 3218-4300 / (17) 3218-4302

Setor de Epidemiologia

- Contato: Claudemir Geia Franco
 - Telefone: (17) 3552-1620 / (17) 99647-7604

Vigilância Sanitária

- Contato: Jorgea Kelle Daher
 - Telefone: (17) 99245-6861

Secretaria Municipal de Saúde

- Contato: Cintia Ferrarezi de Souza
 - Telefone: (17) 3552-1324

ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E EMERGÊNCIA

Município de Urupês/SP
DADOS COLETADOS 2026

POLÍCIA MILITAR URUPÊS (SP)

Identificação da Unidade

Unidade: 30º BPM/I — 5º GP/PM

Comandante: Sub Tenente PM João Henrique Arosti

Endereço

Rua Dr. Azevedo Rangel, nº 154, CEP: 15850-055

Centro - Urupês/SP

Contato

Emergência: 190

Telefone: (17) 3552-1998

Obs.: As solicitações são recebidas através do COPOM de São José do Rio Preto/SP.

Suporte Físico Operacional

- **Viaturas operacionais**
- **Sistema de comunicação:** Rádio (viatura ↔ base) e HT (rádio portátil)

Tempo de Resposta

- **Área urbana (Urupês):** média de 06 (seis) minutos, após despacho do COPOM, retransmitido pelo CAD de Catanduva/SP
- **Distrito de São João de Itaguaçu/SP:** média de 12 (doze) minutos
- **Área rural:** de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos, dependendo das condições das vias vicinais

Área de Abrangência

Área territorial: 323,916 km²

Distrito atendido: São João de Itaguaçu/SP

Área urbana: 30 bairros

Área rural: 33 bairros

População estimada: 13.744 habitantes (IBGE Censo 2022)

Limites Geográficos de Atuação

Mesorregião: São José do Rio Preto/SP

Microrregião: Novo Horizonte/SP

Municípios limítrofes: Ibirá/SP, Marapoama/SP, Irapuã/SP, Potirendaba/SP e Elisiário/SP

POLÍCIA CIVIL — DEINTER 5

Delegacia Seccional de Polícia de Novo Horizonte (SP)

Identificação

- **Delegado Titular:** Dr. Éder Galavoti Rodrigues

Endereço:

Rua Raul Hennes de Oliveira, nº 650

Vila Paty — Novo Horizonte/SP

CEP: 14960-194

Telefone: (17) 3543-3557

Telefones:

(17) 3543-2002

(17) 3542-3444

Anexo

Instituto Médico Legal (IML) — Novo Horizonte/SP

POLÍCIA CIVIL

URUPÊS (SP)

Identificação

- Delegado Titular: Dr. Sérgio Augusto Ugatti Durão
- Classificação: 2ª Classe (sem plantão instituído)

Funcionamento

Segunda a domingo: Não há plantão noturno

Endereço

Rua Barão do Rio Branco, nº 1300, CEP 15850-015, Centro — Urupês/SP
Telefone: (17) 3552-1314

Estrutura Operacional

- viaturas equipadas com rádio
- Comunicação: Base ↔ Viatura
- Sistema: Rede da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

Área de Abrangência

Área Urbana

- Centro
- Conjuntos Habitacionais:
 - Prof.ª Tereza Valenti Perosa | Abílio de Matos
- Distrito de São João de Itaguaçu/SP
- Distrito Industrial

Bairros

- Jardim Boa Vista I, II, III e IV
- Jardim das Acácias
- Jardim dos Coqueirais I e II
- Jardim Itália
- Jardim Jaguaré
- Jardim Mundo Novo
- Jardim Primavera
- Jardim Santa Helena
- Jardim Santo Antônio
- Jardim São José I e II
- Jardim São Paulo

Parques e Residenciais

- Parque João Pestana
- Parque Manoel Carreira
- Parque São Lourenço
- Residencial dos Lagos I e II
- Residencial Pôr do Sol
- Residencial Urupês I, II e III
- Residencial Valdemar Tavares
- Vila Toscana

Pontos Estratégicos e Locais de Referência

- Almojarifado / Garagem (PMU)
- Banespinha Esporte Clube
- Câmara Municipal
- Cemitério Municipal
- Distrito Industrial
- Estádio Municipal
- Fórum
- Ginásio Rubens Ferreira Martins
- Hospital São Lourenço
- Piscina Pública
- Praças:
 - Bela Vista
 - Comendador Chafik Saab
 - do Maçom
 - Padre Peretti
- Paço Municipal
- ESF Maria Jordan Marchione
- Ginásio de Esportes Mário Covas
- Recinto de Rodeio
- Terminal Rodoviário
- Santuário Nossa Senhora Aparecida
- Sede Social Mundo Novo (Clube)
- UBS Dr. Xisto Albarelli Rangel

Área Rural

Fazendas

- Fazenda Barreirão
- Fazenda Boa Vista
- Fazenda Santa Rosa
- Fazenda Gino Biazzi
- Fazenda Taquaral

Localidades

- Córrego Bambu
- Carrapato
- São João I e II
- Barro Preto
- Bambu
- Palmeiras I, II e III
- Figueirão
- Água Sumida
- Jaraguá
- Figueira

Córregos

- Córrego da Contenda
- Córrego Bacuri I e II
- Córrego Bacurizinho
- Córrego do Brumado I e II
- Córrego do Natal I e II
- Córrego do Veado I e II
- Córrego Pau D'Alho
- Córrego das Pedrinhas
- Córrego Pitangueiras
- Córrego do Boi

Área de Abrangência

Distrito atendido: São João de Itaguaçu/SP

População: 623 habitantes

**Área de cobertura: 58.918 km²
(IBGE Censo 2022)**

DEFESA CIVIL

URUPÊS (SP)

Identificação da Unidade

Fundo do Ganha Tempo

Coordenador: Aparecido Renato Lourenço

Endereço

Rua Dom Pedro II, nº 325, CEP: 15850-047

Centro - Urupês/SP

Contato

Emergência: 199

Telefone: (17) 99173-2778

Viaturas Operacionais

- 01 Pickup

Equipamentos

- KIT Bomba anti-incêndio - Guarany 400L (Equipada na Pickup)
- Facão: 16
- Cantil: 19
- Fita Impedimento: 08
- Refletor: 04 | suporte: 01
- Óculos Proteção: 14
- Motosserra: 01
- Abafadores: 17
- Capacetes proteção: 05
- Gerador de Energia: 01
- Par de Luva: 18
- Enxadação Largo: 08
- Bomba Costal Flexível: 08
- Corda: 02
- Lanterna: 04
- Máscara de Gás: 01
- Bonés Operacionais: 05
- Coletes Operacionais: 05

CORPO DE BOMBEIROS — CATANDUVA (SP)

13º Grupamento de Bombeiros (GB)

Identificação

Endereço: Av. José Nelson Machado, nº 693, Parque Iracema — Catanduva/SP

CEP: 15809-000

Telefone de Emergência: 193

Telefone: (17) 3524-9370

Tempo de Resposta

- Catanduva → Urupês: aproximadamente 35 minutos

Equipamentos

- Barcos infláveis
- Motores de popa
- Barco de alumínio
- Rádios comunicadores
- Desencarceradores (*hidráulicos e elétricos*)
- EPI para enchentes
- Material de sapa: suficiente para o efetivo de prontidão diária

Área de Atendimento

- Municípios atendidos: 13

Observações Operacionais

Os equipamentos específicos para atendimento de ocorrências com produtos perigosos exigem, no mínimo:

- roupas nível A
- roupas nível B
- roupas nível C
- Materiais adequados para coleta de produtos

Em ocorrências dessa natureza, o apoio especializado é acionado a partir de São José do Rio Preto/SP.

Referência

- Ver mapa anexo de localização de poços e reservatórios de água

CORPO DE BOMBEIROS — NOVO HORIZONTE (SP)

13º Grupamento de Bombeiros (GB)

Identificação

Endereço:

Av. da Saudade, nº 1091

Jardim Almice — Novo Horizonte/SP

CEP: 15860-000

Ponto de referência:

Defronte ao Cemitério da Saudade

Telefone de Emergência: 193

Telefones: (17) 3542-3510 / (17) 3542-3514

Equipamentos

- **Boteinfláveldecasco rígido**

Área de Cobertura

Atendimentoaosmunicípios de:

- **Novo Horizonte/SP**
- **Sales/SP**
- **Irapuã/SP**
- **Ponte Comprida**
- **Área rural do município de Urupês/SP**

Tempo de Resposta

- **AtendimentoemUrupês: aproximadamente 25 (vinte e cinco) minutos**

Observações

- **Referência:mapa anexo de localização de poços e reservatórios de água**
- **Hidrante padrão: Poço nº 10 — Residencial dos Lagos II**

MAPA URUPÊS (SP)

POÇO CAIXA HIDRANTE

URUPÊS/SP



SÃO JOÃO DE ITAGUAÇU/SP

PLUS CODE

Locação do Hidrantes, Caixa e Poço

1



JD Boa Vista

2



Transbordo

3



Res. Lagos

4



PR João Pestana

5



JD Bela Vista

6



JD Mundo Novo

7



JD Boa Vista II

8



São João de Itaguaçu

9



Industrial

10



Lagos II

11



Res. Pôr do Sol

12



Res. Pôr do Sol

13



Garagem Municipal

14



Garagem Municipal

15



Villa Toscana

16



JD Vilas Boas

17



Res. Tavares

18



JD São Paulo

19



JD Coqueirais II

20



JD Coqueirais II

21



Eldorado II

22



Eldorado II

23



Urupês I

2



Urupês III

25



Urupês II

Locação de Brigadistas Rural



PLUS CODE DOS BRIGADISTA

QRCODEDALocalização

BACURIZINHO

1

Luis Gustavo Rondini

Sítio São Francisco

(17) 99612-0409

58CGRMMH+RC



2

Carlos Alberto Ruiz

Sítio Santo Espedito

(17) 98176-2708

58CGRMXM+CQ



5

Benedito Aparecido Scotti

Sítio Santa Clara

(17) 99262-9406

58CGRMPG+HV



6

Leandro José Zancheta

Estância Santa Izabel

(17) 99739-3223

58CGRM6W+PR



PAPAGAIO

4

Reginaldo Garcia

Fazenda Nossa Senhora da Paz
(17) 98125-7057

58CGRPVX+Q2



PALMEIRAS

9.1

Rogério Carnielo

Sítio Santo Antônio
(17) 99644-0640

58CGQQ99+8X



SÃO JOÃO

12

Diego Hernandes

Sítio São Pedro | Sítio Santa Catarina
(17) 99142-9190 | (17) 99747-5899

58CGRRC9+5C



VEADO

2.1

Willian Ruiz

Sítio Nossa Senhora
(17) 98176-2708

58CGRQFG+MJ



FIGUEIRA

7

Valdecir Esteves

Sítio Pinheiro
(17) 99644-0640

58CGRJ7H+V3



JARAGUAI

3

João Luiz Ruiz
Sítio São Benedito
(17) 98153-8224
58CGQMFF+VG



NATAL

9

Rogério Carnielo
Sítio São Pedro
(17) 99709-0005
58CGRQGG+37



8

Maradona Fortunato
Estância Bela Vista
(17) 98133-6840
58CGQMWP+5F



10

Giovani de Oliveira
Sítio Santa Cecilia
(17) 98125-9388
58CGRM5W+HP



11

Marcelo Renato Romera
Sítio Santo André
(17) 98112-2214
58CGRPM4+W6



RECURSOS DOS BRIGADISTAS

Luis Gustavo Rondini

Endereço: Sítio São Francisco Bacurizinho

Telefone: (17) 99612-0409

- Poço Artesiano, Trator e Atomizador

Willian Ruiz

Endereço: Sítio Bacuri – Santo Espedito

Telefone: (17) 98176-2708

- Trator, Jumbinho e 2 Rios

João Luiz Ruiz

Endereço: Sítio São Benedito Jaraguai

Telefone: (17) 98153-8224

- Trator, Jumbinho, Roçadeira, 1 Rio, 2 Poço Artesiano com 12 Mil Litros por Hora

Reginaldo Garcia

Endereço: Fazenda Nossa Senhora da Paz – Papagaio

Telefone: (17) 98125-7057

- Poço Artesiano, Jumbinho, trator, Atomizador

Benedito Aparecido Scotti

Endereço: Sítio Santa Clara Barreirãozinho

Telefone: (17) 99262-9406

- Trator, Jumbinho, Poço Artesiano e Roçadeira

Leandro José Zancheta

Endereço: Estância Santalzabel Bacurizinho

Telefone: (17) 99739-3223

- Jumbinho 600 Litros

Valdecir Esteves

Endereço: Sítio Pinheiro - Figueira

Telefone: (17) 99644-0640

- Tanque com Bomba de 5 Mil Litros, Atomizador de 3 Mil Litros e 2 Mil Litros, Reservatório 4 Milhão Litros, Jumbinho e Trator

Maradona Fortunato

Endereço: Sítio Estância Bela Vista Barreirãozinho

Telefone: (17) 98133-6840

- Trator, Jumbinho, Atomizador, Poço Artesiano

Rogério Carnielo

Endereço: Sítio São Pedro - Natal | Sítio Santo Antonio Palmeiras

Telefone: (17) 99709-0005

- Jumbinho, Trator, Poço Artesiano e Caixa d'água

Giovani de Oliveira

Endereço: Sítio Santa Cecília Barreirãozinho

Telefone: (17) 98125-9388

- 3 Trator e 1 tanque com Bomba

Marcelo Renato Romera

Endereço: Sítio Santo André - Natal

Telefone: (17) 98112-2214

- Poço Artesiano e EPI de Veneno

Diego Hernandes

Endereço: Sítio São Pedro - São João | Sítio Santa Catarina - São João

Telefone: (17) 99142-9190 | (17) 99747-5899

- Jumbinho, Grade, Trator, Atomizador e Poço Artesiano

SUORTE AVANÇADO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS

MUNICÍPIO DE URUPÊS (SP)

Hospital São Lourenço **Irmandade de Misericórdia de Urupês**

E-mail: hospitalsaolourenco@gmail.com

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 1137

Centro — Urupês/SP, CEP: 15850-015

Telefone: (17) 3552-1339 | (17) 3552-3502

Corpo Clínico

- Dr. Adécio Dameto — Clínico Geral
- Dr. Angelo Antonio B. Sardella — Clínico Geral
- Dr. João Paulo Ribeiro — Cardiologista
- Dra. Rosane S. Coelho Volpato — Clínico Geral
- Dr. Ruy Diógenes Volpato — Clínico Geral

Atendimento

- Funcionamento: 24 horas

Estrutura Física

- Sala de Urgência
- Sala de Consulta Médica: 03
- Sala de Triagem
- Sala de Procedimentos
- Sala de Observação: 02
- Farmácia
- Raio X
- Desfibrilador
- Eletrocardiograma
- Monitor cardíaco
- BIRD
- 01 (uma) sala de cirurgia (média complexidade)
- Oxigênio canalizado: 06 (torpedos)
- 28 (vinte e oito) leitos
- Lavanderia Terceirizada
- Cozinha com capacidade para 150 refeições/dia

Especialidades

- Cirurgião Geral
- Vascular
- Ginecologia
- Pediatra
- Ortopedista
- Anestesista

Atendimento de Emergência

- Pacientes politraumatizados recebem estabilização no local
- Remoção via SAMU ou ambulâncias municipais

Encaminhamentos:

- Hospital Padre Albino (Catanduva)
 - Tempo médio: 30 minutos
- Hospital de Base (São José do Rio Preto)
 - Tempo médio: 45 minutos

Convênios Atendidos

HB, UNIMED, SUS, BENSÁUDE, SÃO DOMINGOS

SUORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

(ESF) I e II Dr. Xisto Albarelli Rangel

E-mail: saude@urupes.sp.gov.br

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 364

Centro — Urupês/SP, CEP: 15850-039

Telefone: (17) 3552-1324

Responsável Clínico: Dr. Gabriel Carlos Roque Verzoto

Responsável Técnico: Izabelle Elcilia Fernandes

Estrutura

- Consultórios: 05
- Enfermaria: 01
- Sala de Procedimentos (Curativos): 01
- Sala de exames: 02
- Sala de vacinas: 01
- Farmácia: 01
- Oxigênio: 02 (torpedo)
- Leito de repouso: 01

Especialidades

- Clínica Médica
- Pediatria
- Assistência Social
- Psicologia
- Odontologia
- Nutricionista
- Fisioterapia

Transporte

- Ambulância tipo A

Motoristas:

- Marinho

(UBS) Francisco Gomes da Silva

Endereço: Rua Bahia, s/n

Distrito de São João de Itaguaçu/SP, CEP: 15858-014

Telefone: (17) 3553-1176 | (17) 99275-8514

Responsável Técnico: Ariadne Caroline da Costa Fernandes

Responsável Clínico: Dra. Alita Pedrão Rodrigues

Estrutura

- Consultório: 01
- Enfermaria: 01
- Sala de Procedimentos (Curativos): 01
- Sala de Exames: Sim
- Farmácia: 01
- Oxigênio: 02 (torpedo)
- Leito de Repouso: 02

Especialidades

- Clínica Médica
- Psicologia
- Odontologia
- Pediatria
- Fisioterapia

Transporte

- Ambulância tipo A

Motoristas:

- Ademir Garcia Fernandes

Equipamentos:

- Oxigênio: Não
- Rádio: Não (Uso de Celular)
- Prancha e Colar Cervical: Sob demanda
- Desfibrilador: Não

(USF) Maria Jordan Marchioni

Endereço: Rua Nilo Peçanha, nº 320
Jardim Boa Vista — Urupês/SP, CEP: 15856-112
Telefone: (17) 3552-2344 | (17) 99238-3565

Responsável Técnico: Elisângela Palhare

Responsável Clínico: Dr. Sergio Henrique Rezende Crivelaro | Dra. Yulia da Silva Brasil

Estrutura

- Consultórios: 02
- Enfermaria: 02
- Sala de Procedimentos (Curativos): 01
- Oxigênio: 02 (torpedo)
- Leito de Repouso: 03

Especialidades

- Clínica Médica
- Psicologia
- Odontologia
- Pediatria

Transporte

- Transporte via solicitação

(USF) Dr. Rahal Tebet

Endereço: Rua Raimundo Bueno de Moraes, nº 275
Residencial Manoel Carreira — Urupês/SP, CEP: 15854-160
Telefone: (17) 3552-3012

Responsável Técnico: Flavia Gonçalves Mendes Sereno

Responsável Clínico: Dra. Natalia Cristina Deaveiro

Estrutura

- Consultório: 01
- Enfermaria: 01
- Sala de Procedimentos (Curativos): 01
- Oxigênio: 01 (torpedo)

Especialidades

- Clínica Médica
- Psicologia
- Odontologia
- Pediatria

Transporte

- Transporte via solicitação

(USF) Dr. Hanz Ronald Froelich

Endereço: Rua Conselheiro Antônio Prado, nº 111
Mundo Novo — Urupês/SP, CEP: 15850-065
Telefone: (17) 3552-3016 | (17) 99245-4900

Responsável Técnico: Luana Silva Dutra Lopes

Responsável Clínico: Dr. Beatriz Leticia Mazaro

Estrutura

- Consultórios: 04
- Enfermaria: 01
- Sala de Procedimentos (Curativos): 01
- Oxigênio: 01 (torpedo)

Especialidades

- Clínica Médica
- Psicologia
- Odontologia
- Pediatria

Transporte

- Transporte via solicitação

(USF) Dr. Ruy Diógenes Volpato Centro de Especialidade

Endereço: Rua Vera Lúcia Sassi, nº 62
Centro — Urupês/SP, CEP: 15850-067
Telefone: (17) 3552-1300 | (17) 99173-2699

Responsável Técnico: Julia Sambrano

Estrutura

- Consultórios: 07
- Enfermaria: 01
- Sala de Procedimentos (Curativos): 02
- Sala de Exames: 01
- Oxigênio: 01 (torpedo)

Especialidades

- Dermatologia
- Cardiologia
- Vascular
- Ginecologia/Obstetra
- Ortopedia
- Reumatologia
- Hematologia
- Neuropediatra
- Psiquiatria

Transporte

- Transporte via solicitação

Academia da Saúde

Endereço: Rua América Bragatto Carnielo, nº 40
Jardim Boa Vista IV — Urupês/SP, CEP: 15856-062
Telefone: (17) 99179-4370

Responsável Técnico: Rayane Hemilayne Verzini
Fisioterapeutas: 04

Estrutura

- Consultório: 01
- Sala de aparelhos: 01

Observação: Contém 03 Divã

CEAC

Centro de Atendimento Especializado à Criança

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 823
Centro - Urupês/SP, CEP: 15850-015
Telefone: (17) 99177-0616

Estrutura

- Sala de Consultório: 06
- Sala Censorial: 01
- Sala Fisioterapia: 01

Especialidade

- Teo
- Fono
- Fisiopediatria
- Psicologia
- psicopedagoga
- Neuropediatria

Transporte

- Transporte via solicitação

Centro de Controle de Endemias

URUPÊS (SP)

Identificação

Endereço: Rua Francisco Moreira Da Silva

Urupês/SP, CEP: 15856-138

Telefone: (17) 3552-1620

Responsável: Claudemir Gia Franco

Setor Operacional

- **Disponibilidade de Pessoal:** 07 (dez) funcionários

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

- **Macacões de EPI:** 04
- **Máscaras faciais para gases:** 04
- **Óculos de proteção total:** 05
- **Óculos de proteção adicional:** 02
- **Pares de luvas Acrílica:** 10
- **Pares de botas:** 10

Equipamentos Operacionais

- **Bomba multi-spray (jato direcional a gasolina):** 01
- **Bomba multifog (fumacê):** 02
- **Bomba multi-spray portátil:** 01
- **Bombas costais manuais (20 litros):** 03

Observações

- **Material mantido em quantidade mínima, disponível em regime de sobreaviso para atendimento de emergências**

TRANSPORTES DE EMERGÊNCIA

URUPÊS (SP)

Identificação

Responsável: Monique Adriana de Souza Delbon
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 1137 (Fundos)
Centro — Urupês/SP
Telefone: (17) 3552-1321

Características do Serviço

- **Tipodeambulâncias:** TipoA
- **Acionamento:** Telefone | Presencial
- **Comunicação:** Rádio | Celular
- **UTI:** Não possui

Equipamentos das Ambulâncias

- **Oxigênio**
- **Prancha de remoção:** Sob demanda
- **Colar cervical:** Sob demanda
- **AMBU**
- **Cânulas:** Todos Tamanhos

Observação: Não tem Desfibrilador

Equipe

- **Composição das viaturas:** Motoristas

Suporte Básico

- **Urupês/SP**
 - **Acionamento pelo Contato da Unidade**

Suporte Avançado

- **SAMU — Urupês/SP**
 - **Acionamento pela Central de Catanduva/SP**
 - **Telefone:** 192

Hospitais de Referência

- Hospital São Lourenço — Urupês/SP
- Hospital Padre Albino — Catanduva/SP
- Hospital Emílio Carlos — Catanduva/SP
- Hospital de Base — São José do Rio Preto/SP

Tempo de Resposta para Remoção

- Catanduva/SP: 25 a 30 minutos
- São José do Rio Preto/SP: 45 a 50 minutos

ALMOXARIFADO / GARAGEM MUNICIPAL

Identificação

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 1218

Centro — Urupês/SP, CEP: 15850-015

Telefones: (17) 3552-1144 | (17) 3552-1145

Responsáveis

- Flávio Roberto Vidoto (Garagem)
- Luizinho Fazoli (Almoxarifado)
- Eduardo (Transportes)

Maquinário Operacional (2026)

Máquinas

- Niveladora 140B
- Pá carregadeira 20E
- Pá carregadeira 924F

Caminhões

- Mercedes Benz 1113 (basculante)
- Mercedes Benz 1318 (basculante)
- Internacional 4400P7 (basculante)
- Iveco Vertis 130V19
- GMM (pipa)
- Ford F12000
- Ford Cargo 816 S
- Caminhão transbordo

Tratores

- Trator New Holland TL 75 E
- Trator New Holland TL 80
- Trator New Holland TL 80.5/5.80
- Trator MF 50X
- Trator MF 5710
- Trator MF 4410
- Trator MF 275 I
- Trator 275 II
- Trator Valtra 800
- Trator Valtra BM 110
- Trator Esteira

Outros Equipamentos

- Jumbinho
- Retro FB 80.2
- Retro JCB 3CX
- New Holland – Pá Carregadeira 12C
- Rolo Vibratoria – Trator Médio
- Esteira D4
- Grade Roma G21
- Roçadeira
- 02 Podadeira
- Subsolador
- Esparamadeira
- Plantadeira
- Reboque basculante
- Carreta de madeira (2 eixos)

Frota Leve

- 03 Caminhonetes Simples (Álcool)
- 03 Caminhonetes Dupla
- 01 Caminhonete C20 (Gasolina)
- 05 Pickup
- 06 Carros

Transporte Coletivo

- 01 ônibus
- 03 micro-ônibus
- 05 Kombi
- 06 micro-ônibus (Educação)
- 01 Doblò
- 04 Spin

Outros

- Motosserra
- Vibratoria
- Motopoda
- Cortador de Asfalto
- Soprador

Recursos Humanos

- 22 (vinte e dois) operários de serviços gerais

Observação

- Informações correspondem ao uso e estado de conservação da frota

LOCAIS DE ABRIGO IMEDIATO — URUPÊS (SP)

Ginásio de Esportes Dr. Ulysses Guimarães

Endereço: Rua Francisco Moreira da Silva, S/N
Jardim Itália — Urupês/SP, CEP: 15856-150
Telefone: (17) 3552-1144

Estrutura

- Banheiros: masculino e feminino
- Vestiários: masculino e feminino
- Espaço para cozinha

Capacidade

- Aproximadamente mais de 20 famílias
- Cerca de 150 pessoas

Centro de Convivência do Idoso (CCI)

Endereço: Rua Odone Paschoal, S/N
Jardim Itália — Urupês/SP, CEP: 15856-152

Estrutura

- Banheiros: masculino e feminino
- Vestiários: masculino e feminino
- Espaço para cozinha

Capacidade

- Aproximadamente mais de 10 famílias
- Cerca de 60 pessoas

Cozinha Piloto

Endereço: Rua Gustavo Martins Cerqueira, nº 463
Centro — Urupês/SP, CEP: 15850-029

Capacidade

- Aproximadamente 1.500 refeições diárias

Escolas (Locais Alternativos)

- EEEM Rubens Ferreira Martins
- EMEF Athayr da Silva Rosa
- EMEF Maria da Glória Robert Lima de Almeida
- EMEI Tereza Yalenti Perosa
- EMEI Olívia Sahão
- CEMEI Prefeito José Roberto Perosa Ravagnani
- EMEF Leonor Carrera Isique

Escola (Local Alternativo)

- EMEF Maria de Lourdes da Costa Nunes

Endereço: Rua Álvaro Veiga, nº 266, São João do Itaguaçu/SP — Urupês/SP, CEP:15858-002

Telefone: (17) 3553-1144

Estrutura

- Quadra coberta
- Sanitários: masculino e feminino
- Cozinha
- 06 Salas

Salão Paroquial da Capela São João Batista

Endereço: Praça Álvaro Veiga, S/N

Distrito de São João do Itaguaçu/SP — Urupês/SP, CEP: 15858-002

Estrutura

- Sanitários: masculino e feminino
- Cozinha

Capacidade

- Aproximadamente 30 famílias
- Cerca de 90 pessoas

SERVIÇO DE APOIO SOCIAL

Secretaria Municipal de Assistência Social

Identificação

Endereço: Rua José Bonifácio, 1004, Centro – Urupês/SP, CEP: 15850-025

Telefone: (17) 3552-1779 | 3552-1144 (Ramal 04)

Responsável: Alex Montavanelli Peres (Chefe de Divisão)

Recursos Disponíveis

Estoqueeestratégico para atendimento emergencial:

- Cestas básicas
- Cobertores
- Sacos de dormir

Outros itens disponíveis:

- Cobertores
- Agasalhos
- Colchões
- Roupas
- Sapatos
- Kits de limpeza
- Bolsas de alimentação

PRINCIPAIS CAUSAS DE AGRAVOS OU INCIDENTES MUNICÍPIO DE URUPÊS (SP)

1. Condições Geofísicas dos Córregos

A configuração geofísica da calhada CórregoMundoNovo apresenta nível mais elevado em relação à foz do Córrego Guaripú, que recebe as águas do Córrego Santa Rosa, responsável por cortar a área urbana do município.

Essa condição provoca refluxo das águas, ocasionando inundações em áreas baixas próximas às várzeas.

(Vide mapa 01 – Foz Guaripú x Mundo Novo)

2. Escoamento Pluvial e Deficiência de Drenagem

A forte correnteza do Córrego Santa Rosa é intensificada pelo escoamento de águas pluviais oriundas da impermeabilização do solo nas áreas urbanas elevadas.

A insuficiência e o mau dimensionamento das galerias pluviais agravam o problema, somados à falta de cumprimento das normas que exigem captação adequada de águas pluviais em imóveis.

Consequências:

- Erosão pluvial
- Desbarrancamento de margens
- Assoreamento dos córregos
- Inundações em áreas urbanas baixas

(Vide mapa 02 – Córrego Santa Rosa)

3. Escorregamentos e Deslizamentos

Ocorrências relacionadas à velocidade do escoamento superficial das águas pluviais em vias públicas e imóveis urbanos, agravadas pela ausência de sistemas adequados de drenagem e prevenção.

4. Erosão Laminar

Ocorre principalmente no término de vias em áreas de baixo, causando:

- Solapamento do leito carroçável
- Perda de pavimentação (asfalto)
- Danos a calçadas e guias
- Instabilidade do solo

5. Erosão Fluvial

Decorrente da ação das águas correntes nos leitos dos córregos, provocando:

- Assoreamento
- Destruição de cabeceiras de pontes
- Solapamento de estruturas

6. Erosão Linear

Associada ao término de vias pavimentadas em áreas de declive sem proteção adequada, resultando em:

- Formação de sulcos, ravinas e voçorocas
- Assoreamento de corpos d'água
- Danos a obras públicas (pontes, galerias, muros e pavimentação)

7. Ocupação Urbana Irregular

Construções realizadas sem assistência técnica, frequentemente em áreas inadequadas, gerando:

- Riscos estruturais (queda de paredes, deslizamentos de telhados)
- Infiltrações entre imóveis
- Contaminação do solo por esgoto e águas servidas
- Problemas de saúde pública
- Formação de ocupações precárias (favelas)

8. Uso Inadequado do Solo

Práticas inadequadas tanto em áreas urbanas quanto rurais, decorrentes de:

- Desconhecimento da legislação
- Falta de fiscalização e ações educativas

Impactos:

- Degradação do solo
- Poluição da água
- Impactos à fauna e flora
- Poluição do ar

9. Degradação de Matas Ciliares

A ausência de preservação das matas ciliares, associada ao cultivo intensivo (monocultura de cana-de-açúcar), contribui para:

- Carreamento de sedimentos
- Assoreamento dos córregos

10. Deficiência no Sistema de Drenagem

As galerias pluviais existentes são insuficientes e mal dimensionadas para atender à demanda atual, sendo necessária a implantação de novas estruturas adequadas para evitar os problemas já descritos.


11. Insuficiência de Maquinário Público

A falta de equipamentos adequados compromete a execução de obras públicas essenciais, especialmente diante do crescimento urbano e populacional do município.

12. Fragilidade na Aplicação de Dispositivos Legais

A ausência ou insuficiência de aplicação de normas e instrumentos legais voltados ao uso do solo e à habitação contribui para o agravamento dos problemas ambientais e urbanos.

MAPA CÓRREGOS



DESCRITIVO DOS MAPAS ANEXOS E ATITUDES PREVENTIVAS ADOTADAS MUNICÍPIO DE URUPÊS (SP)

Contextualização

Apresenta-se o mapa do Estado de São Paulo com a identificação das bacias hidrográficas, destacando-se a localização do município de Urupês na Bacia Tietê-Batalha.

Córrego Santa Rosa e Sistema Hidrográfico Urbano

Mapa elaborado em conjunto pelo Setor de Engenharia e pela Defesa Civil demonstra o comportamento das cheias nas áreas de várzea (destacadas em verde), especialmente ao longo do Córrego Santa Rosa.

Principais Problemas Identificados

- Canalização insuficiente do Córrego Santa Rosa
- Assoreamento e erosão das margens
- Estrangulamento da calha do córrego após a confluência com o Córrego Guaripú
- Redução da seção de vazão nas proximidades da ponte da Rua Barão do Rio Branco (quadras 72 e 73)
- Presença de construções irregulares que avançam sobre a calha do córrego
- Aumento da velocidade do fluxo hídrico, intensificando processos erosivos

Pontos Críticos

- Pontes das ruas Gonçalves Ledo e Conselheiro Antônio Prado
- Região das quadras 11, 12, 23 e 24
- Ponte da Rua Avelino de Abreu Izique
- Área de várzea com depressão topográfica inferior à calha do Córrego Mundo Novo

Nessas áreas, observa-se:

- Refluxo das águas
- Formação de bacias de inundação
- Erosão fluvial acentuada
- Risco estrutural a imóveis e vias públicas

Medidas Preventivas Adotadas

- Canalização do Córrego Santa Rosa
- Limpeza periódica das margens
- Plantio de vegetação nativa para contenção de erosão
- Redimensionamento e construção de galerias pluviais
- Monitoramento constante das áreas críticas

- Desobstrução da calha para formação de contenção natural (efeito “piscina”)
- Estudos para ampliação de pontes e passagens hidráulicas
- Construção de muros de contenção em áreas vulneráveis
- Adequação de saídas de galerias pluviais

Áreas de Maior Risco de Inundação

Regiões compreendidas pelas quadras:

- 05, 06, 11, 12, 23, 24, 53 e 73

Características:

- Áreas de baixio
- Depressões naturais
- Influência direta do refluxo do Córrego Mundo Novo

Situações Específicas Observadas

Em vias urbanas como:

- Rua Vereador José Carlos do Amaral Izique
- Rua Dr. Eurico W. de Moraes Carvalho
- Rua Domingos Gonçalves Pereira
- Rua Frei Caneca

Ocorrências:

- Refluxo de águas pluviais pelas galerias
- Alagamentos pontuais (até 50–60 cm de lâmina d’água)
- Impacto em até 01 a 03 residências
- Possibilidade de desabrigamento

Região do Córrego Água Sumida

Área localizada a oeste/sudoeste do município, abrangendo:

- Jardim Santo Antônio
- Conjunto Habitacional Tereza Valenti Perosa
- CDHU
- Jardim Boa Vista I

Problemas Identificados

- Forte declive em direção ao córrego
- Impermeabilização do solo urbano
- Galerias pluviais insuficientes ou inexistentes
- Erosão das margens do córrego
- Degradação da Rua Antônio Gasque

Medidas Preventivas

- Implantação e redimensionamento de galerias pluviais
- Construção de novas galerias em pontos críticos
- Plantio de vegetação nativa nas margens
- Redução dos efeitos de enxurradas e processos erosivos

Conclusão

As principais causas dos agravos e incidentes no município estão relacionadas:

- À condição geográfica e ao relevo do solo
- À expansão urbana acelerada
- À deficiência histórica de infraestrutura de drenagem

A atual administração municipal tem adotado medidas corretivas por meio de recursos próprios e convênios, buscando minimizar os impactos decorrentes do crescimento urbano.

Entretanto, a solução definitiva dos problemas demanda:

- Elevado investimento financeiro
- Ampliação da capacidade operacional
- Apoio de esferas superiores (Estado e União), especialmente por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional

Considerações Finais


As ações implementadas possuem caráter:

- Emergencial
- Paliativo
- Progressivo

A Defesa Civil atua de forma complementar com foco em:

- Apoio ao serviço social
- Orientação à população
- Fiscalização preventiva
- Inspeção de imóveis
- Análise de riscos estruturais
- Apoio à Polícia Científica e Polícia Civil

MAPA CÓRREGOS





Assinaturas

**Prefeito Municipal
Roberto Cacciari Filho**

APARECIDO RENATO
LOURENCO:61694975
134

Assinado de forma digital por
APARECIDO RENATO
LOURENCO:61694975134
Dados: 2026.08.03 15:37:18 -03'00'

**Coordenador Defesa Civil
Aparecido Renato Lourenço**

**Coordenadoria Estadual de Defesa Civil CEDEC
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil Urupês/SP**